

Erledigt

macOS catalina xfx amd 7950 blackstream

Beitrag von „derHackfan“ vom 13. Juli 2016, 18:47

Ja, aber das geht nur nach der Installation. 😊

Man muss quasi mit einer anderen OOB Karte booten, installieren und neustarten und einrichten.

Oder ... im Safe Mode mit dem Boot Flag -x ... oder ... die Systemplatte/SSD ausbauen und mit USB Adapter drauf zugreifen

Dann den Eintrag in der Info.plist machen und runterfahren, Karte tauschen und neustarten und sehen ob er White Screen weg ist.

Ich hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert ... ?

Edit: Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit diese "1" in der Info.plist auf dem USB Installer umzusetzen oder einzutragen?