

Erledigt

NVIDIA Webdriver Problem bei El Capitan 10.11.6

Beitrag von „Matteo“ vom 15. Juli 2016, 21:11

Ich habe mich entschlossen die Betaversion von 10.11.6 auf meinen Hackintosh zu installieren.

Upgedatet wurde über den Appstore. Nach dem Update konnte die GTX 970 4G von MSI nicht mehr angesprochen werden. Angezeigt werden 7 MB Speicher und der Bildschirm flimmert.

Vorher hat bei meinen beiden Desktop-Hacks alles einwandfrei funktioniert.

Der eine läuft mit Ozmosis 167X, der andere mit Clover.

Was muss ich tun, um die beiden NVIDIA Karten wieder ins Laufen zu bringen?

Bitte um Hilfe