

Erledigt

BIOS-Update - Mac OS X geht nicht mehr - Chameleon/Clover Bootloader

Beitrag von „al6042“ vom 17. Juli 2016, 13:51

Da fehlt der entsprechende Inject Intel und/oder die Info der snb-platform-id.

Folgende Clover Einträge sind dafür nötig:

Code

1. `<key>Graphics</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>Inject</key>`
4. `<dict>`
5. `<key>ATI</key>`
6. `<false/>`
7. `<key>Intel</key>`
8. `<true/>`
9. `<key>NVidia</key>`
10. `<false/>`
11. `</dict>`

Alles anzeigen

sowie

Code

1. `<key>FakeID</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>IntelGFX</key>`
4. `<string>0x01268086</string>`

und

Code

1. `<key>AddProperties</key>`
2. `<array>`

3. <dict>
4. <key>Comment</key>
5. <string>Selects desktop HD3000 framebuffer</string>
6. <key>Device</key>
7. <string>IntelGFX</string>
8. <key>Key</key>
9. <string>AAPL,snb-platform-id</string>
10. <key>Value</key>
11. <data>
12. EAADAA==
13. </data>
14. </dict>
15. </array>

Alles anzeigen