

**Erledigt**

## **OZMOSIS REQUEST THREAD / Ozmosis Anfragen [1. Beitrag beachten!]**

**Beitrag von „waylander64“ vom 17. Juli 2016, 20:05**

Hallo,

hat geklappt.. neue Firmware und der legacy boot klappt auch. Dann bis zum nächsten Stolperstein...

Mit freundlichen Grüßen

Waylander

Update (diesmal von meinem Hackintosh) 👍

Hatte noch Gainward Nvidia 9500GT 512 AppleIntelE1000e.kext graphics im Keller gefunden... Eingebaut.. und das System erwacht zum Leben. In der Recovery Console ein "csrutil disable" hinterhergeschickt. Dann den Intel Desktop Adapter mit AppleIntelE1000e.kext Version 3.2.4 mit Kext\_Utility 2.6.6 nachinstalliert.

Spannenderweise ist der Sound ohne zutun - ich vermute mal, das Ozmosis hier half - am laufen.

Mit freundlichen Grüßen

Wallander