

Erledigt ThinkPad L530 Batterie

Beitrag von „YogiBear“ vom 18. Juli 2016, 23:04

Das mit dem ReBranding funktioniert nur bei OSX-only-Rechner, da Windows die WLAN-Karte nach dem Umlabeln nicht mehr ansprechen kann. Dh in deinem Fall wäre ein gemordetes BIOS mit deaktivierter WhiteList-Abfrage besser, allerdings müsste es per Hardware-Programmierer aufgespielt werden - dank tollen neuem Sicherheitsfeature lässt sich die Prüfsummenabfrage für BIOS-Dateien bei den x30ern Lenovo nicht mehr umgehen 😞