

Erledigt

Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „al6042“ vom 21. Juli 2016, 14:25

Hi,

da der ALC3220 auch als ALC280 bekannt ist, sollte der [AppleALC.kext](#) hier helfen.

Dafür muss aber der Original AppleHDA am laufen sein und keine anderen "externen" HDA oder ALC Kexte auf dem System vorliegen.

Das gilt für VoodooHDA, realtecALC, HDAEnabler oder -Disabler und explizit für gepatchte AppleHDAs.

Zusätzlich muss in Clover der Haken unter "Acpi" -> "FixHDA" gesetzt und die entsprechende Audio ID unter "Devices" eingetragen sein.

Für den ALC280 wäre das entweder die Ziffer 3 oder 4...

Falls du eine DSDT nutzt, um Audio zu injecten, sind diese Clover Einträge nicht nötig...

Unter "Kext and Kernel Patches" -> "KextToPatch" müssen alle AppleHDA bezogenen Patche entweder deaktiviert oder gelöscht werden...

Viel Erfolg...

[@Sascha 77](#)

Hä? 😊