

**Erledigt**

## **Probleme mit dem HP 8460p**

**Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 24. Juli 2016, 00:32**

Schon, aber die BCM943224HMS mit HP Branding funktioniert problemlos. Ich habe mir genau die gleiche bestellt, nach ein paar Wochen bekommen, gegen die Intel getauscht et voilà - Rechner bootet, Wifi ist sogar schon im Installer verfügbar. Der Chipsatz selbst steht wohl in der Whitelist, aber es muss eine HP-branded Karte sein. Es gibt die auch ohne HP Branding, hab ich zuerst ganz günstig aus der Bucht bekommen, aber damit konnte der Rechner nicht über die PCIe Warnung im BIOS hinaus.