

Erledigt

USB 3.0 Problem unter El Capitan & Panic Report

Beitrag von „al6042“ vom 29. Juli 2016, 07:48

Ich habe eben mal auf der Gigabyte Seite nach den BIOS-Files für das H97-D3H geschaut. Weder in Revision 1.0 noch in 1.1 gibt es eine Version namens F9...

<http://www.gigabyte.com/produ...t-page.aspx?pid=4962#bios>

In unserem Download-Bereich wird auch höchstens die Version F7 angeboten...

[Osmosis Mod für das GA-H97-D3H \(rev. 1.0\)](#)

Irgendwo hängt das was schräg...

EDIT:

Falsches Board genutzt... mache heute Abend am richtigen H87-D3H weiter.