

Erledigt

USB 3.0 Problem unter El Capitan & Panic Report

Beitrag von „Mrs Krall“ vom 29. Juli 2016, 13:37

Vielen dank für eure Antworten.
Ich werde gleich OS X neu Installieren.

[@al6042](#) wenn du es heute Abend schaffen würdest wäre es großartig !!!

[@CrusadeGT](#) wenn ich im moment die EFI mount habe ich nicht das Verzeichnis: Efi/clover/acpi/origin.
Das liegt denke ich daran, dass ich clover nicht verwende. Kann ich es einfach installieren oder mag Ozmosis das nicht ?

Den usbinjectcall.kext habe ich installiert. Allerdings habe ich immer wieder Error in Kext Utility bekommen, also könnte es sein das er nicht an seinen richtigen Platz gekommen ist.

Nachdem ich die XHCO Mode auf „samt Auto“ gesetzt habe funktionieren zu mindestens die vorderen USB 3.0 Ports.