

Erledigt

El Capitan Installation hängt/stürzt ab.

Beitrag von „MarcSebastian“ vom 29. Juli 2016, 18:05

Also, config ausgetauscht, neu gebootet, abgestürzt.

Hier die letzten 8 Zeilen vor dem Absturz:

Code

1. IOGraphics flags 0x43
2. NVDAShutdown: Official
3. ACPI_SMC_PlatformPlugin::start
waitForService(resourceMatching(AppleIntelCPUPowerManagement) timed out
4. -- power management may be incomplete or unsupported
5. Sound assertion in AppleHDADriver at line 1552
6. Sound assertion in AppleHDADriver at line 2212
7. Sound assertion in AppleHDADriver at line 206
8. **** [IOBluetoothFamily][SearchForTransportEventTimeOutHandler] -- Missing Bluetooth Controller Transport!

Und weg war er. Ich habe übrigens kein Bluetooth Modul im PC. Der Code ist händisch abgeschrieben, ich garantiere für nichts.