

Erledigt

Anleitung: El-Capitan-Skylake-Installation und Upgrade auf Sierra

Beitrag von „theplaybackmen“ vom 30. Juli 2016, 23:35

Beim Systembericht unter Ethernet-Karten steht, dass keine PCI-Ethernet-Karten installiert seien.

Konnte nur Handy Fotos von der Text datei machen.

<http://imgur.com/a/uyx5h>