

Erledigt

USB Geräte werden an 4 Ports nicht erkannt!

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 31. Juli 2016, 21:38

Hast du [dieses Board](#)?

Dann betrifft es wahrscheinlich genau die Ports, die am VIA805 Chipset hängen. Welche USB kexts verwendest du denn derzeit?