

Erledigt

Wlan mit AR5BHB112 (Airport Extrem Ar9380) findet keine Netzwerke

Beitrag von „Metalhead“ vom 1. August 2016, 22:38

Genau genommen nur 1, jedenfalls offiziell. Und ob der C2D vom.ariert, war eine Ellenlange Liste. Passte quasi nix zusammen. Hat aber leider nix gebracht, alles beim alten.

Edit:

Was mir bei den Systemeinstellungen unter PCI aufgefallen ist. Da ist die Karte als Typ mit "Anderer Netzwerk-Controller" aufgeführt. Bei der Lan Karte steht bei Typ zb. Ethernet-Controller. Sollte da nicht sowas wie W-Lan-Controller oder ähnliches stehen und deshalb keine Netze gefunden werden??