

Erledigt

USB Geräte werden an 4 Ports nicht erkannt!

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 31. Juli 2016, 22:10

Ich habe den Thread von Anfang an verfolgt. Danke, dass du es noch einmal erwähnst... 🙄

Da wir einen Hardwaredefekt ausschließen können frage ich mich, wie es vorher funktioniert hat. Ohne kext oder hattest du eine andere im Einsatz? Hast du noch kexts im 10.11 Ordner? Und funktioniert es wieder, wenn du eine frische Installation auf eine andere Partition machst?