

Erledigt

GIGABYTE GeForce 4GB GTX 960 OC WF2

Probleme mit OSX

Beitrag von „polaplex“ vom 2. August 2016, 15:26

Danke für den Tipp. Habe nvram -p ausgeführt und erkenne draus das [sip](#) obwohl ich das via Terminal vor der Installation deaktiviert habe nicht deaktiviert ist.

Ergebnis von nvram -p

```
boot-args nvda_drv=1
fmm-mobileme-token-FMM
bplist00%da%01%02%03%04%05%06%07%08%09%0a%0b%0c%17%18%19%1a%1b%1c%1d$Vuserid_%1
fmp.icloud.comUtokenUhttps_%10(AQAAAABXoHhLTV23T-sPyPLj-
qgHsellgdDc6b8~Y436063348_%10%12sandro.lang@me.com
#A%d5%e8%1e%13U%03%9f%a1%0d_%10$9F0F7DFB-48A4-4C1C-907B-
21594B986AF6%d3%1e%1f
!"#_%10%15InUseOwnerDisplayName_%10%13InUseOwnerFirstName_%10%12InUseOwnerLastName[Sand
LangVVSandroTLang%09%00%08%00%1d%00$%00:%00D%00M%00V%00^%00s%00x%00%81%00%95%00
bootercfg (%00
security-mode none
SystemAudioVolumeDB %fc
fmm-computer-name Mac Pro
efi-boot-device
<array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>
79B1-403D-AB86-
26602C4DDC0D</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk0s2</string></dict></
efi-boot-device-data
%02%01%0c%00%0d0A%03%0a%00%00%00%00%01%01%06%00%02%1f%03%12%0a%00%00%00%00%00%00%
SystemAudioVolume Q
csr-active-config w%00%00%00
LocationServicesEnabled %01
```

Ergebnis von sudo nvram 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:csr-active-config=%67

nvrnm: Error setting variable - '7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:csr-active-config':
(iokit/common) general error