

Erledigt

EL Capitan auf H61M D2-B3

Beitrag von „derHackfan“ vom 4. August 2016, 19:40

[@McRudolfo](#) So ganz sauber ist die config.plist aber nicht ...

- wegen der [SIP](#) muss es 0x28 und 0x67 heissen
- ich würde mit dem SMBIOS auf iMac12,1 statt MacPro3,1 gehen
- unter ACPI (weniger ist mehr) anhaken/abhaken

[@PeterNeumeier](#) Könntest du mal bitte einen Test machen ...