

Erledigt

installation auf GA-Z170-HD3P

Beitrag von „ralf.“ vom 4. August 2016, 20:35

Das ist ja der USB-Fehler den ich in der Anleitung beschrieben habe.
Einen anderen USB-Port ausprobieren. Am besten neben dem LAN-port
Oder der UsbInjectAll.Kext fehlt