

**Erledigt**

## Wlan mit AR5BHB112 (Airport Extrem Ar9380) findet keine Netzwerke

Beitrag von „al6042“ vom 5. August 2016, 23:59

Also... kleiner Hinweis... 😊

Ich habe heute die 2 AR9280 von [@Sascha\\_77](#) erhalten und erfolgreich in meine beiden Laptops eingebaut...

Die waren beide von ihm "rebranded" sodass sie von den Laptops als Intel Centrino Advanced-N 6205 erkannt wurden... Das spart das BIOS Modden... 😊

Beim HP, das als erstes an die Reihe kam, hatte ich das gleiche Problem, deswegen musste ich im BIOS deaktivieren, das WLAN nur aktiv wird, wenn LAN nicht verbunden ist.

Zusätzlich habe ich von Sascha 3 Kexte und einen Clover Eintrag bekommen.

Den Fix Locale habe ich zusätzlich eingebaut.

Teste mal bitte den beiliegenden Kext...