

Erledigt

## WLAN via USB nicht sichtbar

Beitrag von „Patricksworld“ vom 14. August 2016, 09:08

Jap hab auch den EDIMAX EW-7811UN unter El Cap ohne Probleme am laufen. Kostet auch keine 7€

\*edit

Ich sehe gerade das unter AC600 mehrere Modelle im Umlauf sind und scheinbar den EW-7811UTC (Chipsatz?) haben.

[Versuche doch mal diesen Treiber hier.](#)

Bzw gebe uns doch mal die genaue Modellbezeichnung oder mache mal ein Foto von deinem Stick.