

Erledigt

HP EliteBook 840 G3 externes Mikrofon CX20724 und andere Probleme

Beitrag von „al6042“ vom 14. August 2016, 13:31

Hi,

Für den CX20724 würde ich zum einen den AppleALC empfehlen, da dieser als einzelner Kext die ganzen KextsToPatch-Einträge spart.

Ausserdem kann der CX20724 damit über zwei verschiedene Layout-IDs angesprochen werden. Entweder ID 3 oder ID 13.

Hier der aktuelle Kext: [AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher - immer aktuell](#)

Und hier die Beschreibung zum Einsatz: [AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher](#)