

Erledigt

Lenovo ThinkPad T530 i5-3210M

Beitrag von „Lincoln“ vom 14. August 2016, 18:29

Die Haken waren schon aktiviert alle 3, also "Apple RTC" ; "Asus AICPUPM" ; "Kernel PM"

Habe dann testweise mal "Kernel PM" deaktiviert, problem besteht weiterhin.

Danach "Apple RTC" und "Asus AICPUPM" noch zusätzlich deaktiviert, problem besteht weiterhin und der Laptop geht nicht mehr an. also bei apple logo bleibt auf 0% stehen.

Habe dann jetzt alles per USB Stick boot wieder angeschaltet. Problem lässt sich denke ich durch diese Einstellung nicht beheben?

