

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „MarcWitt“ vom 14. August 2016, 22:55

Ok, ist ein Versuch wert! Ich starte also mit den gedrückter CMD+S?

mal für ganz dumme...CMD ist die Windows Taste? Die halte ich plus s-Taste beim Systemstart gedrückt? Also in dem Augenblick, wo ich in Ozmosis die die boot-Option OSX wähle?