

Erledigt

ASUS K50ID-X1 - ALC269 Soundprobleme ML 10.8.5 - (Keine Unterstützung bei Distros)

Beitrag von „ysb“ vom 15. August 2016, 19:43

Hallo,
mein letztes Thema wurde anscheinend falsch verstanden, ich bekam auch keine Rückmeldung auf meinen Report.

Folgendermaßen sieht mein Problem aus; Nachdem die Installation erfolgreich war funktioniert eigentlich alles ausreichend außer der Sound, ich habe schon gegoogled und sämtliche DSDT/KEXT Dateien die auffindbar sind führen unweigerlich dazu das ich das System neu aufsetzen muss. Sowohl Voodoo/AppleHDA als auch andere Dateien, Bootloader ist Chameleon und meine OSX Version 10.8.5 Mountain Lion aus dem Appstore.

Die meisten Tutorials etc. beziehen sich auf Snow Leopard und sind daher unbrauchbar für mich, falls sich eine Möglichkeit findet auf meinem Laptop Mavericks oder eine neuere OSX Version zu installieren würde ich das vorziehen, ich finde allerdings nichts dazu was nicht auf russisch geschrieben ist, vielleicht hat hier ja jemand mehr Ahnung.

Das Problem ist hauptsächlich das bei jedem Tutorial ein anderer Lösungsweg vorgeschlagen wird und bis jetzt keiner zu etwas geführt hat.

Edit: Schade, verwarnungen triggern innerhalb von Sekunden aber helfen kann anscheinend niemand. Ich werde noch versuchen ob mit einer externen CSL Soundkarte was zu machen ist, ansonsten wird wieder windows installiert ohne Sound machts kein sinn.