

Erledigt

Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „al6042“ vom 15. August 2016, 22:14

Klar, wenn du in der Recovery in das Terminal kommst, geht das auch...

du musst dir nur gewahr sein, dass die OSX-Platte im Terminal der Recovery Umgebung als zusätzlich gemountet gilt.

Deswegen musst du per

Code

1. `cd /Volumes/"NameDEINEROSXPartition"/System/Library/Extensions`

nutzen.

Dann kannst du wieder per

Code

1. `rm -r FakePCIID*`

die Kexte entfernen.