

Kodak Drucker ESP 7250

Beitrag von „peterpan“ vom 23. Juli 2011, 10:46

Hallo, Leute.

Ich hab da mal eine Frage und zwar haben wir einen W-Lan Drucker, den Kodak ESP 7250 für den es auch original von Kodak Mac Treiber gibt, die laut aufdruck über Bonjour agieren. Ich wollte also den Treiber installieren, hat er auch gemacht, doch dann sagt mir das Setup :

Doch leider erscheint kein Drucker, wie in Schritt drei geschildert.

Woran könnte das liegen , ich hätte jetzt nämlich daran gedacht, das Bonjour nicht funktioniert. Auch Google liefert nichts, überall liebt man nur Funktioniert einwandfrei mit Mac 😞