

**Erledigt**

## **HP Proliant N36L/N40L/N54L**

**Beitrag von „graschbaten“ vom 20. August 2016, 16:49**

So, eine kleine Signatur ist erstellt aber sollte ich noch mehr erleichtern können bitte bescheid sagen.

Sehe ich das also richtig?

1. NawcomUSB auf einem USB - Stick installieren
2. Von diesem booten
3. USB wechseln mit dem originalen OSX Server

Wo bekomme ich Nawcom her?

In einem anderen Forum habe ich OSX86\_ModUSB.pkg gefunden aber irgendwie möchte mein Server nicht von dem mit dem Programm erstellten Stick booten