

Erledigt

Problem mit GA Z97-D3H

Beitrag von „al6042“ vom 25. August 2016, 07:46

Wie bereits oben erwähnt muss nach Änderung der Defaults.plist immer ein weiterer NVRAM-Reset durchgeführt werden.

Hast du das wieder aus dem BIOS oder der Boot-Auswahl gemacht?

Wenn nicht, hole das bitte nach...