

Erledigt

DSDT für ASUS P5K Pro & Core2Duo E8400

Beitrag von „Nio82“ vom 26. August 2016, 17:56

[@griven](#) & [@al6042](#)



Danke für eure Unterstützung.

Ich kann jetzt Erfolg melden. Letzten Endes lag es am SMBIOS, dass welches ich ausgewählt hatte iMac 8,1 passte nicht zum CPU Sockel. Ich hab den Rechner testweise ohne SMBIOS Eintrag in der Config.plist gestartet & mit mal läuft SpeedStep. 😊

Ich werde jetzt das SMBIOS in die Config.plist eintragen, wie der Rechner von OSX automatisch erkannt wird. Das ist dann iMac 10,1. Dazu hab ich jetzt noch eine Frage, den MLB Eintrag in der Plist unter Rt Variables, kann ich den so lassen wie al6042 ihn gemacht hat oder muss ich den passend zum neuen SMBIOS auch abändern?