

Erledigt

Problem mit GA Z97-D3H

Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2016, 13:22



Das Problem lag am "Original"-Patch des H97-D3H unter Maciasl, das ich als Grundlage genutzt habe, da beide Boards sich nur geringfügig unterscheiden, aber beim Patchen selbst diverse Fehler auftauchen, die durch einen schwerwiegenden Eingriff erst gelöst werden können.

Code

1. # Last Updated : 05/07/2016
2. # Patch Name : H97-D3H
3. # Patch Version : 1.01
- 4.
- 5.
6. #IASL:Check \$BUILD = 20131218

Dieser Eingriff führt aber zu deinem Problem, weswegen ich beim zweiten Patch Versuch das H97-HD3 als Grundlage genutzt und dann nur die Audio und LAN-Angaben entsprechend dem H97-D3H/Z97-D3H angepasst habe... 😊

Ansonsten bin ich ganz normal mit meiner Anleitung durch gegangen:

[Grundlegende Schritte zum Erstellen einer gepatchten DSDT - Desktops](#)