

Erledigt

IDT 92HD81B1X on-the-fly Patch mit Clover [AppleALC]

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 27. August 2016, 14:42

Hallo zusammen,

macOS hat mich dazu bewegt, noch einmal in dieses Thema zurückzukehren. Nachdem die AppleALC.kext damals den Sound auf meinem Notebook wieder zum laufen gebracht hatte, hat mein IDT92HD81B1X Codec bisher in der Wüste noch keinen Laut von sich gegeben. Seit OS X 10.11.4 hatte ich die AppleALC.kext 1.0.7 im Einsatz. Diese Version war ja noch nicht mit macOS Sierra kompatibel, also habe ich mal eine neuere Version probiert, aktuell 1.0.13. Diese Version wird von macOS geladen, der Sound funktionierte aber nicht. Auch unter El Capitan funktionierte der Sound damit nicht mehr. Jetzt bin ich drauf gekommen, dass mein bisher verwendetes Layout 12 gegen das Layout 3 ausgetauscht wurde, ein Wechsel zum Layout 3 bringt den Sound aber auch nicht zum Laufen. Wie komme ich jetzt wieder an eine kompatible AppleALC.kext? Kann ich die irgendwie patchen?