

Erledigt

Problem Z87X-UD3H mit AMD R9 280X

Beitrag von „ElZampano“ vom 28. August 2016, 21:14

Sein Board hat wie ich das gesehen habe nur USB 3.0.

Ich bin mir nichts sicher aber würde vermuten musst dir was kaufen damit du einen 2.0 Slot hast