

Erledigt HD530 und Ultra Wide

Beitrag von „al6042“ vom 30. August 2016, 21:55

Kann es vielleicht am Kabel liegen?

HDMI 1.4 is limited to 24 or 30 Hz IIRC. HDMI 2.0 is required for 60...

bzw. [El Capitan mit meiner Hardware - Verzweiflung](#)

Laut der Board Beschreibung wird HDMI 1.4 unterstützt, aber von 2.0 ist nicht die Rede...

Eventuell wird es dann doch Zeit für eine externe Grafikkarte mit DisplayPort Ausgang.