

Beitrag von "Kasi99" vom 31. August 2016, 18:46

Hallo Com,

habe heute mal ein wenig zeit gefunden, habe das problem schon ewig! Also meine win 10 platte wird nicht beim boot mit Clover angezeigt!

Sie wurde auch nicht versteckt mit Clover Configurator, da ist sie auch nirgends zu sehen!

Wenn ich dann doch mal Windows booten mag muss ich immer vom bios den bootmanager starten und die win platte da auswählen.

Glaube das es vllt daran lag das ich irgendwann noch mal das win 10 neu aufgesetzt habe.

Hat jemand einen Tipp für mich wie ich dies beheben kann das clever meine win 10 platte erkennt?

Beste grüsse aus MV