

# **Anleitung: HP 8470p / El Capitan - nahezu 100% perfekt!**

**Beitrag von „al6042“ vom 1. September 2016, 07:46**

Die AR9280 müsste rebrandet werden, da sie nicht auf der Whitelist des Laptops steht.  
Oder du findest ein ModBIOS mit entfernter Whitelist.

Du kannst dir mal die technischen Dokumente für das Gerät beim Hersteller anschauen und durch schmökern.  
in dessen Aufzählung für Austausch-Karten ist keine einzige OSX-kompatible dabei.

Somit hast du leider nur die vorher von mir erwähnten Optionen.