

Erledigt

Kann von Heute auf Morgen nicht mehr auf meinen Hackintosh booten.

Beitrag von „rubenszy“ vom 1. September 2016, 17:58

alles mal raus ziehen was außer Maus und Tastatur, wenn das System startet dann erst mal den FakeSMC erneuern, danach nimmst dir ein USB Stick und bestimmst deine Ports auf deinem Board, sprich du deaktivierst ein paar die eh nicht vorhanden sind, wie das geht wurde hier schon eine Anleitung erstellt.