

Erledigt

Bildschirme werden nicht erkannt

Beitrag von „scott“ vom 3. September 2016, 11:09

Hi, ich habe folgendes Problem ich habe 3 Monitore an meinem Hacki Stecken und zwar einen Per mDP(4k) einen per HDMI(1920x1080) und einen Per DVI (2560x1440) beim starten werden die ersten beiden angezeigt (Apfel Ladebalken) doch dann wenn er fertig gestartet ist nur noch der DVI Monitor die anderen beiden gehen dann nicht mehr. hab schon ein bisl mit den einstellungen im Bios gespielt bekomme die aber nicht zum Laufen! alle stecken an der GaKA. hat wer eine Idee was man da machen kann?