

**Erledigt**

## **Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports**

**Beitrag von „al6042“ vom 3. September 2016, 18:21**

Der FakePCIID\_XHCIMux wird dir alleine nichts bringen, da er vom FakePCIID aktiviert wird. Die kannst du nur in Kombi nutzen.