

intel hd 3000 probleme

Beitrag von „melvinniklas“ vom 23. Juni 2012, 11:04

hallo nochmal ich habe nach dem ich alles versucht hatte lion gelocht un einen unibeast stick nochmal gemacht. jezt ven ich booten will herscheint das apple logo mit dem creis un en prohibided shiel so siet das aus . <http://www.prohibited.com.au/prohibited.gif> ich habe das bios nochmal eingestellt war haber alles okay mein sistem ist das . http://pc.de/hardware/apple-mac-nachgebaut-3266_mit -x ghets auch nicht...ven mir einer helfen konte were das

super....danke

