

## **Erledigt** boot01 error

**Beitrag von „“ vom 24. Juni 2012, 09:45**

Korekt das ist die WD Green Serie, die macht auch Probleme unter Windows und schaltet ab in den Energiespar Modus.