

Erledigt

## AMD System Installation klappt mit Clover aber kein Starten nach der Installation

Beitrag von „spakk“ vom 11. September 2016, 12:56

[Zitat von ralf.](#)

Ich kenne das von der Situation wenn der Kernel noch nicht auf die Festplatte in System/Library/Kernels kopiert wurde.

während der Installation treten diese Probleme nicht auf, erst nach vollständiger Installation erscheinen die Farbveränderungen in den Icons. Vermutlich eine Veränderung in der coreservices welches nur bei einigen APUs bzw. bei allen FX CPUs auftritt. Ich glaube nicht mehr daran dass das durch den Kernel verursacht wird. Jedoch wird jede Idee für eine mögliche Ursache nachgegangen sofern diese logisch erscheint.