

Erledigt

Sierra GM Release - Eure Erfahrungen?

Beitrag von „al6042“ vom 12. September 2016, 19:25

Mit dem Teamviewer werden wir nicht viel ausrichten können, da du mal in deinem BIOS folgende Infos prüfen solltest:

Initial Display Output : IGFX oder den Slot einstellen in dem eure GK steckt!

Intel Processor Graphics : Enabled

Intel Prozessor Graphics Memory: 32M

[DVMT](#) Total Memory Size : MAX

Anbei findest du auch eine DSDT.aml für das Verzeichnis /EFI/Oz/Acpi/Load und eine Defaults.plist für den Ordner /EFI/Oz.

Wenn die beiden Dateien dort hingelegt wurden, startest du neu, gehst ins BIOS und änderst setzt die Angaben, wie sie vorangehend angezeigt werden und sicherst diese Einstellung.

Eventuell neu starten, dabei aber wieder ins BIOS gehen und von dort aus einen NVRAM-Reset durchführen.

Der funktioniert mit der Tastenkombi Alt+WinLogo+P+R... daraufhin sollte der Rechner erneut gestartet werden und eventuell auch richtig funktionieren.