

Erledigt

Mac Mini mit GA-H97N-Wifi (Bluetooth will nicht)

Beitrag von „sunraid“ vom 14. September 2016, 14:24

[Zitat von sunraid](#)

[Ka209](#) Habe die Karte aus deinem Link bestellt. Bin mal gespannt, ob sie auf anhieb löppt.

So, die Combo-Karte ist angekommen und auch eingebaut. Im Gegensatz zur Intel-Karte, die mir nur BT anbietet, tut sich bei der neuen Karte gar nix, weder BT noch WLAN wird angezeigt. Nix oob... 😞

DPCI Manager zeigt mir aber was an:



8086	8CA2	1458	5001	Intel Corporation	
8086	0412	1068	0000	Intel Corporation	Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller
1464	4381	1028	0017	Broadcom Corp...	BCM4352 802.11ac Wireless Network Adapter
10EC	8168	1458	E000	Realtek Service...	RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller

Muß ich jetzt noch irgendwelche Kexte hinzufügen? [@Ka209](#) Du hattest dazu eine Anmerkung in einem deiner Posts hier gemacht. Hast du einen genaueren Hinweis für mich?