

Erledigt

## SpeedStep

**Beitrag von „griven“ vom 14. September 2016, 22:24**

Der OZ Rom ist als MacPro3.1 definiert ich befürchte Dein Board kümmert sich gar nicht über das Ozmosis im ROM. Das Ganze war eh ein Versuchsballon und ich würde sagen OZ auf dem Board ist gescheitert. Dann muss es mit Clover gehen 😊