

Erledigt

Ozmosis Boot Optionen

Beitrag von „griven“ vom 14. September 2016, 23:10

Habe ich auch schon mal gehabt bei mir hat ein p-ram Reset (nvram Reset) das Problem behoben. Manchmal braucht OZ einen neuen Anschub 😄

Wenn das nicht klappt tausche die Platten physisch sprich die OS-X Platte an den SATA Anschluss der Windowof Platte und umgekehrt...