

**Erledigt**

## **Hackintosh reparieren --> richtiges Ozmosis finden**

**Beitrag von „Omnath“ vom 16. September 2016, 19:48**

Das Netzteil kann ich ausschließen, da es ja unter Windows keine Probleme gibt und diese auch erst aufgetreten sind, als ich das [Bios Update](#) gemacht habe.

Werde dann mal versuchen das neue Bios zu flashen, hoffentlich hilft es mir. Ist "NVIDIA Injection" eine neue Funktion im Bios? (Damit ich weiß wie ich diese abschalten kann)

Danke für die Hilfe, ich melde mich sobald weiteres feststeht.