

Erledigt

Lenovo T61: Sl 10.6 - kein Willkommensbild bei Installation ?

Beitrag von „future_former“ vom 25. Juni 2012, 22:21

habe hier ein seltsames problem:

thinkpad T61, iBoot und Sl 10.6. die installations-DVD startet, der apfel kommt, danch lädt das system ein paar sekunden die DVD weiter, aber es kommt nur ein schwarzer bildschirm, kein installations-begrüßungs-screen. das gleiche, wenn ich im verbose-modus boote.

hat jemand eine idee ?

T61
2 GB RAM
Core2Duo 1,8 GHz
PM965 Chipset
Intel Onboard-Graphic

future_former