

USBInjectAll

Beitrag von „noEE“ vom 16. September 2016, 22:46

Zum Glück gibt es hier auf dem Board ja sehr kompetente Leute und vielleicht kann mir jemand bei meinen USB 3.0 Problem helfen?

Ich bekomme die 2 hinteren USB 3.0 Anschlüsse auf meinen Asus Z170-P nicht zum laufen, obwohl ich der Meinung bin, dass sie noch der Public Beta gingen. Bin jetzt auf der Sierra GM und es sieht wie folgt aus:

USBInjectAll.kext befindet sich in Clover und der change 15 port limit to 30 in AppleUSBXHCIPCI Patch ist eingetragen (was bisher funktionierte). Stecke ich meine externe HDD an, leuchtet sie entweder grün für 2.0 oder blau für 3.0 aber es passiert nichts. An den anderen Anschlüssen leuchtet sie allerdings grün. Starte ich mit angeschlossener HDD leuchtet sie dauerhaft blau, wird aber nicht erkannt und beim umstecken leuchtet sie wieder gar nicht.

Die SSDT von IngoG funktioniert bei mir nicht.

Meine SSDT hänge ich mal mit an. Ich muss zugeben, dass ich beim Thema DSDT und SSDT nicht ganz so firm bin.

[SSDT.aml](#)