

Erledigt

## Lion auf EP35C-DS3R geht nicht !?

Beitrag von „Crockett“ vom 23. Juli 2011, 21:00

Für die Erkennung der ICH9-R AHCI SATA Controller benötigt man außer den [IOAHCIBlockStorageInjector.kext](#) noch den AHCIPortInjector.kext

Ausser dem Sleepmode ist jetzt alles Perfekt.

Wenn er im Ruhezustand ist, bekomme ich ihn nicht wieder an. Keine Taste oder Maus bekommt ihn wieder wach.