

Erledigt

Yosemite Kernel-Problem Bootloader

Beitrag von „ralf.“ vom 18. September 2016, 13:42

[Zitat von ThiAs](#)

Nachtrag, sehe den Apfel, der Fortschrittsbalken steht jedoch still.

Mit -v gestartet und er hängt bei:

```
MAC Framework succesfully initialized
using 16384 buffer headers an 10248 cluster IO buffer headers
IOAPIC: Version 0x21 Vectors 64:87
IOAPIC: Version 0x21 Vectors88:119
ACPI: sleep states S3 S4 S5
RIC: Only single RAM bank (128 bytes)
pci (build 00:11:20 Sep 19 2014)
```

Alles anzeigen

Das hatte ich bei meinem AMD erst vor kurzem.

Am Ende half nur, die richtige Grafikkarte einzubauen (es kann nicht schaden wenn du dir noch eine 8400GS besorgst - 10 Euro).

Lade mal die AMDRadeonX3000.kext und AMD5000Controller.kexte hoch