

Erledigt

Lenovo T61: SL 10.6 - kein Willkommensbild bei Installation ?

Beitrag von „Odd Oregano“ vom 26. Juni 2012, 17:46

Ich hab auch das T61 und bei mir klappt es auch nur mit "GraphicsEnabler=No". Habe im Moment noch keinen Wegf gefunden, ohne iBoot zu booten. Multibeast klappt irgendwie nicht. Hast du da eine Möglichkeit gefunden?

Lg
Odd